

Наименование	Акт	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Акт №79 от 07.06.2021	<p>1. П.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Отделка помещений пол в групповой 4 требуют проведения ремонта.</p> <p>2. П.2.4.9. СП 2.4.3648-20 Мебель (шкаф) в помещении группы №7 требует замены.</p> <p>П.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20</p> <p>3. Используется кухонная посуда, для доставки готовых блюд из пищеблока в групповые помещения с нарушением целостности.</p> <p>4. П.3.1.7 СП 2.4.3648-20. Отсутствуют индивидуальные сиденья для ребенка в групповых с использованием унитазов.</p> <p>5. П. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 В старших и подготовительных группах отсутствует разделение туалетных комнат (кабинок) для девочек и мальчиков.</p> <p>6. П.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Нарушается поточность технологических процессов на пищеблоке при обработке продовольственного сырья.</p>	<p>1. Выполнены ремонтные работы по замене линолеума в группе №4;</p> <p>2. Мебель (шкаф) в помещении группы №7 заменен;</p> <p>3. Приобретена новая кухонная посуда для доставки готовых блюд из пищеблока в групповые;</p> <p>4. Закуплены индивидуальные сиденья для ребенка в групповые с использованием унитазов;</p> <p>5. Установлены разделительные кабинки в старших и подготовительных группах туалетных комнатах для девочек и мальчиков;</p> <p>6. На пищеблоке проведена расстановка технологического оборудования для сохранения поточности технологического процессов при обработке продовольственного сырья.</p>
ОНД и ПР Выборгского района	Акт №2-11-68-306 от 02.09.2021	Нарушений нет	

ОНД и ПР Выборгского района	Акт №2-11- 68-307 от 02.09.2021	Ст.4, п.1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г.) При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Установлена новая система АПС и СОУЭ
--------------------------------	---------------------------------------	--	---